メーカーからの最新情報

アイホン

お早めにお取り替えをご検討ください。

当マンションに設置されております集合住宅用インターホン
VGXシステムは**2020年3月に修理受付を終了**させていただきます。

1994年より販売いたしましたVGXシステムは2006年に生産を終了しております。弊社では安心して長くご使用いただけるよう、システム製品の修理につきましては期限を設けずに対応を実施してまいりましたが、近年部品メーカーによる生産中止や新製品の切り替えなど部品の統廃合が進んでおり、これまでどおり修理サービスをご提供することが困難になってまいりました。
お早めにシステム全体のお取替えをご検討ください。

●集合玄関機



●居室親機

※同形状の居室親機が別のシステムでも使われている場合があります。
詳しくは下記お問い合わせ窓口もしくは最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

インターホン工業会では更新の目安を定めています。
集合住宅用インターホンシステム設置後15年

一般社団法人
インターホン工業会　http://www.jiia.gr.jp

おすすめお取替え商品

3.5型画面搭載

最新設備

セキュリティ機能を高めた
集合住宅システム

PATMO パトモ

GOOD DESIGN

※画面はハメコミ合成です。

カメラ付集合玄関機　モニター付親機

タッチパネル式7型ワイド画面搭載

見やすく使いやすい
集合住宅システム

らくタッチ

カメラ付集合玄関機　モニター付親機

下記集合住宅用インターホンシステムは
すでに補修用性能部品がなく、**修理ができません。**

早急にシステム全体のお取替えをお願いします。

下記システムは2012年9月に修理が終了となっております。

VBMシステム（1980～1983年）

特長
- 住戸ごとにボタンが並んでいるフルキータイプの集合玄関機です。

※住戸数によって呼出ボタンの数が写真とは異なる場合があります。

VCXシステム（1983～1987年）

特長
- 10キータイプの集合玄関機です。
- 10キーのボタンが四角い形状です。
- 外観はVDXシステム、VEXシステムの集合玄関機と似ています。

VDXシステム（1985～1990年）

特長
- 10キータイプの集合玄関機です。
- 10キーのボタンが四角い形状です。
- 外観はVCXシステム、VEXシステムの集合玄関機と似ています。

VEXシステム（1990～1995年）

特長
- 10キータイプの集合玄関機です。
- 10キーのボタンが四角い形状です。
- 外観はVCXシステム、VDXシステムの集合玄関機と似ています。

お問い合わせは…

安全・安心・快適を創造する

株式会社スパックエキスプレス

Safety Peace Amenity Creation

お問い合わせ：☎ 03-5777-0109

●商品の色は、印刷により現品と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
●規格および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。